### Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

### Запрещается:

- -ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- -хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- -ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- -оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
  - -использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- -протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
  - -допускать попадание влаги.

### Следует:

- -все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадание кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- -мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- -следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- -при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

### Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


- 1. Претензии по некомплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
- 2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.


Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

# Кровать 1400 Спальня ТЕСС



900x1434x2032 (ΒxШxΓ)

OOO ΠΟ "PAYC" (8412) 49-35-55; 69-75-59



## Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Бочонок	ШТ	4	50
Винт 6х50 потай	ШТ	4	CONTROL (H)
Гвоздь 2х20	ШТ	12	
Евровинт 6х50	ШТ	22	
Подпятник	ШТ	6	
Саморез 4х16	ШТ	18	<b>4000</b>
Саморез 4х30	ШТ	22	<b>400000000</b>
Саморез 4х35	ШТ	6	
Стяжка эксцентриковая	компл	4	
Уголок 70х70х50 усиленный	ШТ	2	
Шкант 8х30	ШТ	4	

### Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Головной щиток	1	1434	900
2	Царга	1	2000	210
3	Царга	1	2000	210
4	Перегородка	2	1368	250
5	Ножной щиток	1	1434	210
6	Планка	2	1800	100
7	Вязка	2	884	160
8	Планка	2	676	100
9	Мягкая спинка	1	1000	300
10	Ортопедическое основание	1	32	1000

## Комплектация фурнитурой

Наименование Ед. изм. Ко.			Внешний вид	
Бочонок	ШТ	4	<b>S</b>	
Винт 6х50 потай	ШТ	4		
Гвоздь 2х20	ШТ	12		
Евровинт 6х50	ШТ	22		
Подпятник	ШТ	6		
Саморез 4х16	ШТ	18	<b>40000</b> (E)	
Саморез 4х30	ТШ	22		
Саморез 4х35	ШТ	6		
Стяжка эксцентриковая	компл	4		
Уголок 70х70х50 усиленный	ШТ	2		
Шкант 8х30	ШТ	4		

## Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Головной щиток	1	1434	900
2	Царга	1	2000	210
3	Царга	1	2000	210
4	Перегородка	2	1368	250
5	Ножной щиток	1	1434	210
6	Планка	2	1800	100
7	Вязка	2	884	160
8	Планка	2	676	100
9	Мягкая спинка	1	1000	300
10	Ортопедическое основание	1	32	1000